


ROMA



Assessorato Lavori Pubblici, Infrastrutture,
Manutenzione Urbana, Protezione Civile e
Progetti Speciali

L'Assessore



Al Consigliere Capitolino
Enrico Stefano
c/o Gruppo Capitolino M5S

Al Segretariato- Direzione Generale
U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina

E,p.c. Alla Presidente dell'Assemblea Capitolina

Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Cons. Luigi Fucito

Oggetto: Interrogazione n. 222/2015 a firma del Consigliere Enrico Stefano.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si trasmette la risposta pervenuta dal Dirigente della U.O. Opere di Edilizia Sociale ed Impianti Tecnologici del Dipartimento SIMU Ing. Maurizio Di Tosto.

Distinti saluti.


Dr. Maurizio Pucci

Roma Capitale
Via Luigi Petroselli, 45
00186 - Roma
Tel. 06 6710 2837 3383 2523 - Fax 06 6781 303
Email: assessorato.lavoripubblici@comune.roma.it

ROMA



Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Secondarie
U.O. Opere di Edilizia sociale ed Impianti Tecnologici



All' Assessorato Lavori Pubblici, infrastrutture,
manutenzione urbana, protezione civile e
progetti speciali.

Oggetto: Interrogazione n. 222/2015 a firma del Consigliere Stefano

Il servizio di illuminazione pubblica sul Viale di Trastevere viene esercitato tramite punti luce sospesi sul centro della carreggiata tranne che nel tratto denominato Piazza Ippolito Nievo, dove i punti luce sono su candelabri ad uno o tre bracci.

La tipologia dei punti luce in questione, permette una ottimale illuminazione della carreggiata e, sotto certe condizioni, una buona illuminazione sui marciapiedi.

Mentre nel tratto iniziale del viale (dal Lungotevere), le alberature di alto fusto, dove il fogliame si trova, nella maggior parte dei casi al di sopra della lampada, consentono una sufficiente illuminazione sui marciapiedi, purtroppo, nel tratto oggetto dell'interrogazione, si presentano alberature basse con fitto fogliame che impedisce alla luce di raggiungere le aree di transito pedonale.

Risulta pertanto inutile o peggiorativo raddoppiare i punti luce sospesi o aumentare la potenza delle lampade.

La soluzione del problema, fatta salva la permanenza degli alberi, può essere quella di dotare gran parte del tratto in questione di un impianto di illuminazione a servizio esclusivo dei marciapiedi, con lampioni di altezza ridotta, tali da evitare l'interferenza della vegetazione.

I noti problemi di bilancio fanno sì che questo ufficio non abbia, per quest'anno, alcuna risorsa disponibile per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica.

Il Dirigente
Ing. Maurizio Di Tosto